

Julie Jeppesen  
Gunløgsgade 29, 4. th  
2300 København S

**Leveringsadresse**  
Julie Jeppesen  
Gunløgsgade 29, 4. th  
2300 København S



**dan rasmussen vvs aps**  
Motorgangen 7C  
2690 Karlslunde  
Tlf: 36723000  
CVR: 26615933  
www.dr-vvs.dk  
dr-vvs@dr-vvs.dk

## VVS SYN

Ordrenr. ....  
Udførelsesdato .  
Kundenr. .... 26111826  
Side ..... 17692  
Side ..... 1/3

Deres ref. .... Julie - 26111826  
Vor ref. .... adam@domibus.dk

### Køkken

- Opvaskemaskine – drypbakke
- Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
- Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Vaskemaskine – drypbakke
- Vaskemaskine – waterblock vandsikring
- Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
- Vand og afløbsinstallationer generelt
- Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
- Gasinstallation - måler installation tjekket
- Gasinstallation - afstand mellem komfur og emhætte
- Gasinstallation - komfur afprøvet på min og max blus
- Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm

VVS installationer i køkken - bemærkninger:

**ULOVLIG INSTALLATION SKAL UDBEDRES:**

1 - Gas komfur skal hæves til brand sikring

2 - Lille blus samt stort blus går ud ved vifte prøve - skal indreguleres af leverandør

3 - Knap på gas komfur mangler

**ALLE GAS ARBEJDER UDFØRES BILLIGST I REGNINGSARBEJDE**

4 - Drypbakke på opvaskemaskine mangler

5 - Afløbs slange fra opvaskemaskine skal udskiftes/repareres

Pris punkt 4-5 - kr. 2.200,00 incl moms



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Julie Jeppesen  
Gunløgsgade 29, 4. th  
2300 København S

**Leveringsadresse**  
Julie Jeppesen  
Gunløgsgade 29, 4. th  
2300 København S



**dan rasmussen vvs aps**  
Motorgangen 7C  
2690 Karlslunde  
Tlf: 36723000  
CVR: 26615933  
www.dr-vvs.dk  
dr-vvs@dr-vvs.dk

## VVS SYN

Ordrenr. ....  
Udførelsesdato .  
Kundenr. .... 26111826  
Side ..... 17692  
Side ..... 2/3

Deres ref. .... Julie - 26111826  
Vor ref. .... adam@domibus.dk

### Bad

- Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
  - Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
  - Kontrol/afprøvning af eks udsugning
  - Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt
  - Kontrol af eks gulvafløb
  - Kontrol af korrekt fald mod gulvafløb
  - Skjulte installationer - rørkasser
- Beboer info - årstal for renovering af eks bad?

VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

**ANBEFALET REPARATIONSARBEJDER:**

1 - Håndvask batteri med omskifter defekt - anbefales udskiftes - kr. 2.500,00 incl moms - med genanvendelse af eks bruser arrangement

2 - Toilet sæde sidder løst - anbefales fastgjort - kr. 350,00 incl moms - hvis det udføres i samme arbejdsgang som øvrige reparationer

3 - Der er bagfald på flere gulvfliser omkring gulvafløb  
Fuge under toilet bør gennemgås og repareres  
**DER SKAL EN MURER TIL DETTE ARBEJDE**

### Øvrige rum/værelser

- Radiatorer - stuer - værelser mm
- VVS installationer i stuer og værelser generelt



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Julie Jeppesen  
Gunløgsgade 29, 4. th  
2300 København S

**Leveringsadresse**  
Julie Jeppesen  
Gunløgsgade 29, 4. th  
2300 København S



**dan rasmussen vvs aps**  
Motorgangen 7C  
2690 Karlslunde  
Tlf: 36723000  
CVR: 26615933  
www.dr-vvs.dk  
dr-vvs@dr-vvs.dk

## VVS SYN

Ordrenr. ....  
Udførelsesdato .  
Kundenr. .... 26111826  
Side ..... 17692  
Side ..... 3/3

Deres ref. .... Julie - 26111826  
Vor ref. .... adam@domibus.dk

- VVS installationer i øvrige rum/værelser - ingen bemærkninger
- VVS Installationer øvrige rum/værelser - bemærkninger
- Ny rad samt indstallation i stue
- Ældre rad i soveværelse mennifølge kunde virker fint
- FOTO DOKUMENTATION UPLOADET

### VVS SYN UDFØRT AF:

Medarbejder og dato  
Jp Jesper Pedersen 3/9  
Navn:



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet